



Härjedalssotarn AB

Glissjöberg 502
842 94 Sveg

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor

Datum
2019-09-06

Diarienummer
16309-696400-1

Utfärdare

Härjedalssotarn AB

Glissjöberg 502
842 94 Sveg
070-2149845

Adressat

Mattson Per Erik Adolf
Myrmalmsringen 70
13665 Söderby

Fastighet

Fastighetsbeteckning Lofsdalen 26:171	Ägare Mattson Per Erik Adolf Myrmalmsringen 70 13665 Söderby	Brukare/Innehavare Mattson Per Erik Adolf Myrmalmsringen 70 13665 Söderby
Fastighetsadress Renen 7		
Kontrolldatum 2019-09-06		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Braskamin - Sekundär	Fabrikat/modell Andersen 4-5	Våning Bottenvåning	Utrymme Vardagsrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2015-08-05

Rök-/avgaskanal

Typ Metall	Fabrikat/modell Schiedel Permeter 160mm	Benämning SSK
---------------	--	------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

Robin Lind

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket inenbär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.