



Härjedalssotarn AB

Glissjöberg 502
842 94 Sveg

Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum

2023-04-18

Öppningsnummer

4241.076-1453624-1

Utförare

Härjedalssotarn AB

Glissjöberg 502
842 94 Sveg
0684-12000

Adressat

Rudin Carl

Bamängsgränd 6 L 1201
11649 Stockholm

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Tännäs Kyrkby 51:76	Rudin Carl	Rudin Carl
Fastighetsadress		
Fjällskivlingens Väg 19	Bamängsgränd 6 L 1201	Bamängsgränd 6 L 1201
Kontrolldatum	11649 Stockholm	11649 Stockholm
2023-04-18		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Värme	Utrymme
Braskamin - Sekundär	Contura 810	Bottenvärmning	Allrum
Brännstämning	Kontrollmetod	Senast städad	
Ved	312 veckor		

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Modulskorsten	Premodul	SSK

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt kommunisering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum

2023-04-18

Diarienummer

4241.076-1453624-1

Littfärdare

Härjedalssotarn AB

Glissjöberg 502

842 94 Sveg

0684-12000

Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

Inga avvikelser/noteringar

Övriga upplysningar

Kaminen kan vara svåreladad i vissa väder samt i samband med användande av spisfläkt. Detta på grund av att luften till kaminen tas från rummet.

Brandskyddskontrollant

Dick Tjårlund

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstöd	2,00 Eldningsapparat	3,00 Rök-ljvsgekanal	4,00 Pennum	5,00 Tak- & uppslagning	6,00 Ört & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brinnbart	2,10 Flämsöverskydd	3,10 Avstånd till brinnbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningskänslighet	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skotten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förtärlning/konvekt.	2,30 Avstånd till brinnbart	3,30 Ståljedggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förtärlingskanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Teknisklaggning	6,40 Medgivande om egenasch.	
1,50 Regler/utrustning		3,60 Rökasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Inneåterförder				
1,70 Förtärlingsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt						

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

** Förklaring till positionenummer framgår av tabellen ovan.

*** Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon bindande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

**** Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utfärdas.