



## Härjedalssotarn AB

Glissjöberg 502  
842 94 Sveg

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  
Datum

2019-09-03

Diarienummer

16441-694155-1

Utfärdare

**Härjedalssotarn AB**

Glissjöberg 502  
842 94 Sveg  
070-2149845

Adressat

**Boberg Kerstin**  
Formovägen 11  
79020 Gryksbo

### Fastighet

Fastighetsbeteckning <b>Lofsdalen 26:115</b>	Ägare <b>Boberg Kerstin</b> <b>Formovägen 11</b> <b>79020 Gryksbo</b>	Brukare/Innehavare <b>Boberg Kerstin</b> <b>Formovägen 11</b> <b>79020 Gryksbo</b>
Fastighetsadress <b>Talltitan 23</b>		
Kontrolldatum <b>2019-09-03</b>		

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp <b>Braskamin - Sekundär</b>	Fabrikat/modell <b>Handöl 1</b>	Våning <b>Bottenvåning</b>	Utrymme <b>Vardagsrum</b>
Bränsleslag		Kontrollfrist <b>312 veckor</b>	Senast sotad <b>2012-08-13</b>

#### Rök-/avgaskanal

Typ <b>Metall</b>	Fabrikat/modell <b>Saknas Saknas</b>	Benämning <b>SSK</b>
----------------------	---	-------------------------

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

### Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.10	<b>Glidskydd saknas</b> Ska finnas ett godkänt glidskydd som säkrar markstegen från att glida bakåt eller i sidled.	1
5.20	<b>Takstege saknas</b> Ska finnas fasta anordningar på tak som har en lutning på mer än 6 grader.	1

Brandskyddskontrollant

**Robin Lind**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.