

## Stugan

Hade självdrag på ventilationen från botten  
när vi flyttade in. Fungerade inte.

Bleu koldens i röret på övervänningen.

Fick lite droppande vatten inne i skräbbben på  
övervänningen. Koldensen sätter sig.

Satte en ny badrumsflökt på toaletten.

Här alltid drifft hängrenor på stugan.  
för takraset skulle riva ner dörr på våren.  
Snöras skydd har jag inte velat ha heller  
för rasar snön kan dörra över riva med sig  
snöras okylden. O då har man häl i plåten.  
Det kan vara mycket snö på dessa tider.  
Driftening finns på norra sidan av garageö  
stugan.

Problem är att när snösmältningen är i gång  
är dreneringen i genkäded.

Det brukar vara fast att leda bort smält-  
vattnet på våren o skotta bort snön på alltanen.

När vi byggde garagelet var det härle på  
2 meter utanför på planen. Det var i Juni-Juli.

Hur man dörren till buren stängd  
så uppstår en plastluft som kommer  
från solen & väggmattorna.

## Garaget

Auloppet i garaget går till en steinkista.  
Avsett för smält vatten av Bilar & skotrar.

Vårvatten rinner längsvägen och sätter sig in  
på gårdsplanen om man inte styr undan det  
på våren. Då kan det bli lite fuktigt nerere i  
källaren under trappan.

Garage porten fungerar om den inte är snö-  
tyngd på taket. Har öppnat och stängt den med  
handkraft.

Golvvarmen har jag inte haft i gång sedan  
2016 då jag flyttade ner till Dalarna.

Men hela systemet är ~~for~~ fyllt med glykol.


Vattens borrhållet ligger 4-5 meter från  
treckumkar buren.

Slog ner extra långt foder för när vi borrade den.

## Carport

Det borrade värmekilelet här jag cementerat över 3-4 cm betong här markt ut det om det skulle bli något fel någon gång.

Plattan har varme slingor som inte är länkupplade.



## Tvätt stugan

Plintarna har sjutit så golvet lotar åt vänster när man går in. Därmed brukar vara trög i bland när det är mycket snö på taket.

Mattan i tvättstugan har jag lagt själv. Skulle fungera som gruvning åt oss, tex skates kläder och stolar.

Jag har haft en försäkring på Bergvärmeområdet som kostar 2095 kr om året.

Bolaget heter Arctic Seals AB Box 2003  
14102 Huddinge

Det finns en dränering utanför plattan på ~~carporten~~ carporten.

Bastun.

Bastun har svarta fot skador under  
lavarna.