

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
	S1	B1

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Krook 8		S	2	EG

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	Murade kanaler,						lägenheterna
2	spisfläktar, paxfläktar						
3							
4							
5							

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
1.1	☐ Ritningar				
1.2	☐ DU-instruktioner	2.7	Paxfläktar är genomgående försmutsade.		2
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll				
1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll	3.6	Spisfläktar är installerade i lgh 1001, 1002, och 1003 i port 26. Detta är inte gdk i detta fall, se bilaga C.		2
1.5	☐ Övrigt				
2	Föreoreningar	3.7	Bristfällig förbindelse till frånluftskanalen i skorstenen i lgh 26d.		2
2.1	☐ Uteluftskanal				
2.2	☐ Filterdel	3.9	Frånluftsdon saknas i köket i lgh 26a.		2
2.3	☐ Batterier				
2.4	☐ VVX	3.9	Friskluftsintag saknas i v-rum och sovrum i lgh 26a.		2
2.5	☐ Fläktdel				
2.6	☐ Kanaler	3.9	Friskluftsintag är blockerade i stängt läge i v-rum och sovrum i lgh 1003.		2
2.7	☒ Don				
2.8	☐ Rensningsmöjligheter				
2.9	☐ Fläktrum				
2.10	☐ Övrigt				
3	Funktioner				
3.1	☐ Filterdel				
3.2	☐ Batterier				
3.3	☐ VVX				
3.4	☐ Spjäll				
3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
3.6	☒ Fläktar				
3.7	☒ Luftflöden				
3.8	☐ Kanaler				
3.9	☒ Don				
3.10	☐ Övrigt				
4	Klimat				
4.1	☐ Temperatur				
4.2	☐ Odör				
4.3	☐ Drag				
4.4	☐ Ljud				
4.5	☐ Brukarsynpunkter				
4.6	☐ Övrigt				
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum
	☐ 1:a besiktning	☒ C: Anmärkning	C1	Förra besiktn	
	☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2017-09-15
	☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2023-09-15
	☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktn	2018-03-15
	☐ Egenkontroll	☐ Intyg		Underskrift	

[Signature]

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
	(FF1)	B2

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Krook 8		F	2	EG

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	lokal 26b			yttertak		18 l/s	lokal 26b
2	lokal 26c			yttertak		ca 40 l/s	lokal 26c
3							
4							
5							

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
1.1	☒ Ritningar				
1.2	☒ DU-instruktioner	1.1	Ritningar saknas.		1
1.3	☒ Föregående OVK-protokoll				
1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.2	DU-instruktioner saknas. Det saknas uppgift om vilken F-fläkt lokalerna är anslutna till.		1
1.5	☐ Övrigt				
2	Föroreningar	1.3	Saknas.		0
2.1	☐ Utluftskanal				
2.2	☐ Filterdel	1.4	Underlag som visar projektering av luftflöden i bägge lokalerna saknas.		2
2.3	☐ Batterier				
2.4	☐ VVX	3.7	Lågt frånluftsflöde i WC markplan i lokal 26c.		2
2.5	☐ Fläktdel				
2.6	☐ Kanaler	3.7	Luftflödet misstänks vara lågt i lokal 26c.		0
2.7	☐ Don				
2.8	☐ Rensningsmöjligheter				
2.9	☐ Fläktrum		0= för kännedom, 1= bör åtgärdas till nästa ordinarie besiktning, 2= åtgärdas snarat.		
2.10	☐ Övrigt				
3	Funktioner				
3.1	☐ Filterdel				
3.2	☐ Batterier				
3.3	☐ VVX				
3.4	☐ Spjäll				
3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
3.6	☐ Fläktar				
3.7	☒ Luftflöden				
3.8	☐ Kanaler				
3.9	☐ Don				
3.10	☐ Övrigt				
4	Klimat				
4.1	☐ Temperatur				
4.2	☐ Odör				
4.3	☐ Drag				
4.4	☐ Ljud				
4.5	☐ Brukarsynpunkter				
4.6	☐ Övrigt				
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum
	☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn	
	☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2017-09-20
	☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2023-09-20
	☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktn	2018-03-15
	☐ Egenkontroll	☐ Intyg		Underskrift	

Anmärkning

Referensnummer	Systemnummer	
	S1	C1

C1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp (S, F, FT, FTX)	Bes kat
	Krook 8		S	2

C2	Pos	Anmärkningar	Utfall
1		Förklaring till varför spisfläktar inte är godkända i detta fall:	
2			
3		Kanalen som spisfläkten är ansluten till måste vara dokumenterat tät.	2
4		Sådana handlingar saknas.	
5			
6		Spisfläkten får inte orsaka bakdrag i wc:s ventilationskanal, vilket den gör när den	2
7		körs i forcerat läge.	
8			
9		När spisfläkten är avslagen blockerar den luftflödet (självdraget).	2
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			