

PROTOKOLL


Besiktningsnummer

341726

Besiktningsdatum

2026-08-18

Beställare



Besiktningsföretag

Eskilstuna Sotnings AB
Fraktgatan 9
633 46 Eskilstuna

Systemets installationsplats



Ekorrstigen 5
633 58 Eskilstuna

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fritidsboende

Fastighetsadress

Ekorrstigen 5

Beteckning

Roxnäs 3:119

Ägare



Registernummer

52268

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
ÖS1	Öppen spis - Sekundär	Vardagsrum	Godkänd med brister av underordnad betydelse

BESIKTNINGSMAN

Namn

Robin Karlsson

Behörighetsnummer

SSR-1915

Datum

2026-08-18

Detta protokoll är digitalt signerat

SSR GODKÄND®

BESIKTNING STATUS

BESIKTNINGSMOMENT:

1. Brandsäkerhet
2. Funktionsprovning
3. Taksäkerhet
4. Täthetsprovning

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal rökgastemperatur
N1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (t.ex)	Minsta brandskyddsavstånd angett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Godkänd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Ikke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

SSR GODKÄND®

BESIKTNING STATUS

TEKNISK BESKRIVNING

Öppna spisar

NR	FAKTA	ELDSTAD	LUFTHASTIGHET/MÄNGD
ÖS1	FABRIKAT Platsbyggd Öppen spis BRÄNSLE Ved FÖRBR.LUFT Rumsluft	BREDD 0,72 m HÖJD 0,56 m KANAL S1.1	NÖDVÄNDIG 0,2 m/s UPPMÄTT 0,2 m/s LUFTMÄNGD 80,64 l/s

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Röckanal	Vardagsrum		4 m	140 x 270		ÖS1

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA	LÄCKAGE
S1.1	FABRIKAT Platsbyggd tegel MATERIAL Tegel EGENSKAPSDEKLARATION T350-N1-D-G100	LÄNGD 4 m CE Nej KRAV 2,0 l/s m ² AVTALSKRAV Saknas UPPMÄTT Ej utförd

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd	Monier	Metall	Nej
TS1.2	Bärläktsteg	Monier	Metall	Nej
TS1.3	Gångbrygga	Monier	Metall	Nej

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
21	20	1003

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Brandsäkerhet	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot praxis	Godkänd
2	Funktionsprovning	Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd	Tryckprov	Godkänd
3	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd
4	Täthetsprovning	Uppfyllande av tillämplig täthetsklass enligt SS-EN 1443 eller enligt avtal	Genom läckagemätning	Inget behov föreligger

TEKNISK BESKRIVNING

Resultat av/kommentarer till besiktning

Besiktning av en befintlig öppen spis ansluten till en tegelskorsten.

Skorstenen är förhöjd då större renoveringar skett i fastigheten.

Besiktningen utfördes genom röktrycksprovning då det är väldigt svårt att täcka av öppningen på den öppna spisen. Man kan se att rök tränger fram i angränsande kanal men inget större.

Det finns en renslucka i angränsande utrymme.

Den öppna spisen anses äga normal täthet, men om man skall installera en braskasset så skall rökkanalen tätas med lämplig metod.

Åtgärdsförslag och kostnader

Inga åtgärder bedöms nödvändiga

Uppskattad kostnad

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Inga

Ev. fortsatt teknisk utredning

Bedöms inte vara nödvändig