

Protokoll över radonmätning av inomhusluft

39812/2439877/10876

Sandell Christer

Ringvägen 3
614 00 SÖDERKÖPING

Mätmetod

Spärfilm med filter enligt metodbeskrivning Statens Strålskyddsinstitut 1988-11-03.

Mätidoserna exponerade under tiden 920224 - 920424 .

Fastighetsdata

Typ av byggnad:	Villa	Typ av husgrund:	Källare
Typ av ventilation:	Självdrag (S)	Blåbetong ingår:	Ja
Byggnadens byggnadsår:	1958	Ombyggnad år:	--
Fastighetsbeteckning:	Oden 16		

Uppmätta värden

Resultat rum 1	Annat rum	Källare	=	80 ±	20 Bq/m ³ EER
Resultat rum 2	Sovrum	Bottenplan	=	110 ±	30 Bq/m ³ EER

Resultat

Årsmedelvärde för radondotterhalten	90	Bq/m³ EER (Becquerel per kubikmeter)
Systematiskt fel: ±	20 Bq/m ³ EER	Tillfälligt fel: ± 40 Bq/m ³ EER

Se baksidan!

Eventuell kommentar till mätningen

Rum 1 = gillestuga film 33882-2 rum 2 = sovrums film 33919-2

Protokollet upprättat i Uppsala den
920429

Arvid Lindholm

Underskrift mätansvarig på Gamdata

Härmed intygas att instruktionerna
för mätningen följts (se baksidan).

Underskrift bostadsinnehavare



Gamdata Mätteknik AB

Box 15120 • 750 15 UPPSALA
Telefon 018-55 58 70 • Telefax 018-50 11 00