

SSR GODKÄND®

BESIKTNING STATUS

BESIKTNINGSMOMENT:

1. Brandsäkerhet
2. Funktionsprovning
3. Taksäkerhet
4. Täthetsprovning

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Yxxx	Maximal rökpastemperatur
H1	Täthetsklass undertryck
H/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrosionsklass, ej testad
Lxxxx	Metallsort och godstjäcklek
A	Beständig/obeständig sotad
50 (1.05)	Minsta brandskyddsavstånd angivet i millimeter
1	Gasledning
2	Gas- och oljeledning. Vodeledning i öppna spisar.
3	Elektroledning, ej spännings

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Godkänd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Ikke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

PROTOKOLL

Besiktningsnummer

229187

Besiktningsdatum

2020-11-05

Beställare

Bergström Per-Ivar
Annexgatan 6
77550 Krylbo

Besiktningsföretag

Gästrike-Dala Sotarn AB
Björkhagsvägen 3
811 94 Sandviken

Systemets installationsplats

Bergström Per-Ivar
Vansjö 11
775 96 Krylbo

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fritidsboende

Fastighetsadress

Vansjö 11

Beteckning

Vansjö 6:4

Ägare

Bergström Per-Ivar

Registreringsnummer

9711,028

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
ÖS1	Öppen spis - Sekundär	Vardagsrum	Godkänd
ÖS2	Öppen spis - Sekundär	Gäststuga	Ej godkänd
E3	Vedspis - Sekundär	Kök	Ej godkänd

BESIKTNINGSMAN

Namn

Petrus Anveklav

Behörighetsnummer

SSR 678

Arsta 201106

Ort och datum

SSR GODKÄND®

BESIKTNING STATUS

TEKNISK BESKRIVNING

Öppna spisar

NR	FAKTA	ELDSTAD	LÜFTHASTIGHET/MÄNGD
ÖS1	FABRIKAT BRÄNSLE FÖRBR.LUFT	Plattsmurad Ved Rumsluft	BREDD HÖJD KANAL S1.1
ÖS2	FABRIKAT BRÄNSLE FÖRBR.LUFT	Plattsmurad Ved Rumsluft	BREDD HÖJD KANAL S1.3

NÖDVÄNDIG
UPPMÄTT
LUFTMÄNGD

0,2 m/s

NÖDVÄNDIG
UPPMÄTT
LUFTMÄNGD

0,2 m/s

Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA	UNDERTRYCK
E3	FABRIKAT BRÄNSLE FÖRBR.LUFT	Husqvarna 1927 Ved Rumsluft
	TYP EFFEKT KANAL CE	Vedspis - Sekundär 5 S1.2 Nej

NÖDVÄNDIG
UPPMÄTT

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET / LÅNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Röckkanal	Vardagsrum	5 m	140 x 270		ÖS1
S1.2	Röckkanal	Kök	6 m	140 x 140		E3
S1.3	Röckkanal	Gäststuga	3 m	140 x 270		ÖS2

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA	LÄCKAGE
S1.1	FABRIKAT MATERIAL EGENSKAPSDEKLARATION	Murad i förband Tegel T400-N1-D-Vm-G100
	LÄNGD CE	5 m Nej
	KRAV AVTALSKRAV UPPMÄTT	2,0 l/s m ² Saknas Ej utförd
S1.2	FABRIKAT MATERIAL EGENSKAPSDEKLARATION	Murad i förband Tegel T400-N1-D-Vm-G100
	LÄNGD CE	6 m Nej
	KRAV AVTALSKRAV UPPMÄTT	2,0 l/s m ² Saknas Ej utförd
S1.3	FABRIKAT MATERIAL EGENSKAPSDEKLARATION	Murad i förband Tegel T400-N1-D-Vm-G100
	LÄNGD CE	3 m Nej
	KRAV AVTALSKRAV UPPMÄTT	2,0 l/s m ² Saknas Ej utförd

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
----	-------------	----------	----------	--------

SSR GODKÄND®

**BESIKTNING
STATUS****TEKNISK BESKRIVNING****Provningsförhållanden**

INNERTEMPERATUR (Celsius)

YTTERTEMPERATUR (Celsius)

ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Brandsäkerhet	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot praxis	Godkänd
2	Funktionsprovning	Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd	Tryckprov	Godkänd
3	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd
4	Täthetsprovning	Uppfyllande av tillämplig täthetsklass enligt SS-EN 1443 eller enligt avtal	Genom läckagemätning	Godkänd

Resultat av/kommentarer till besiktning

Besiktning av 1st vedspis 2st öppnaspisar med tillhörande rökkanaler vid besiktningen framkom följande 1 Öppna spisen i stora huset är godkänd att nyttja 2 Vedspisen i stora huset är trasig bottenplåten i ugnen har släppt risk för dåligt drag samt risk för inrykning i fastigheten vid nyttjande vedspisen får ej nyttjas innan anmärkningen är åtgärdad o ny besiktning genomförs 3 Öppna spisen i gäststugan skorstenen har frusit sönder ovan tak från toppen av skorstenen o ca 50cm ner mot yttertak öppna spisen får ej nyttjas innan anmärkningen är åtgärdad o ny besiktning är genomförd

Åtgärdsförslag och kostnader

Vedspisen i stora huset lagas Skorstenen i gäststugan muras om

Uppskattad kostnad

< 2000

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Vedspisen i stora huset samt öppna spisen i gäststugan får ej nyttjas

Ev. fortsatt teknisk utredning

När anmärkningarna gällande vedspis i stora huset öppna spisen i gäststugan är åtgärdade så genomförs en ny besiktning

