



## Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § 18-valningslagen (2017:900).

Datum  
2020-10-20

Dokumentnummer  
1372.305-908933-2-1

Utlåtande

Härjedalssotarn AB

Adressat

Thunberg Krister

Glåssjöberg 502  
842 94 Sveg  
0684-12000

Dalbyn Höstgatan 8  
79070 Furudal

### Fastighet

Fastighetsbeteckning Lofsdalen 1:47	Ägare Thunberg Krister	Utlåtande/ansvarig Thunberg Krister
Fastighetsadress Slagavallen Hedlunds Väg 3	Dalbyn Höstgatan 8 79070 Furudal	Dalbyn Höstgatan 8 79070 Furudal
Kontrolldatum 2020-10-20		

### Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekt	Fastighet/objekt	Våning	Utbymme
Vedspis - Sekundär		Bottenvåning	Kök
Bränsletyp		Kontrolltid	Socialt ändat
		312 veckor	2016-10-05

  

Rök-/avgaskanal		
Typ	Fastighet/objekt	Bestämning
Tegel	Murad skorsten	TSK

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

### Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

### Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

### Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



# Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum  
2020-10-20

Diagnosnummer  
1372.305-908933-2-1

Utförare

Härjedalssotarn AB

Glissjöberg 502  
842 94 Sveg  
0684-12000

## Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

Inga avvikelser/noteringar

Övriga upplysningar

831503-331919 5:2332

83152 5:5

831503

Brandskyddskontrollant  
**Robin Lind**

## Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldrisk	2,00 Eldningsapparat	3,00 Rök-lugnaskanal	4,00 Passerur	5,00 Tak & uppbyggnad	6,00 Dörr & skovel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till skivsten	2,10 Flisövervakning	3,10 Avstånd till bottenbänk	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillstånd till tak	6,10 Eldningskälla	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakastrid	3,20 Omställningsrökpå	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillstånd till skivsten	6,20 Bränslehantering	
1,35 Förbrändning/fornekt.	2,30 Avstånd till bottenbänk	3,30 Stjärnväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Rostkonstruktion	
1,40 Förbrändningskälla	2,40 Övrigt	3,50 Skivst		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenakt	
1,50 Reglerutrustning		3,60 Rökspjäll		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Inneskärffäste				
1,70 Färdliningsaukt		3,80 Stolbeläggning				
1,80 Stolbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt						

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att utredningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstänka om falskhet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.  
 \*\* Förklaring till postförsummar framgår av tabellen ovan.  
 \*\*\* Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon hängslande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.  
 \*\*\*\* Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreliggande om åtgärd kan komma att utföras.