



# Radonindikering

## Rådgivande korttidsindikering av Radon

<b>Fastighetsbeteckning</b>	Hammarén 26
<b>Adress</b>	Hammarvägen 56
<b>Postnummer</b>	614 34
<b>Ort</b>	Söderköping
<b>Mätdatum</b>	2026-05-04
<b>Exponeringstid</b>	08:00-10:00
<b>Mätinstrument</b>	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2025-10-31 Egenkontroll utförd 2025-10-31
<b>Hustyp</b>	2-plans villa
<b>Byggnadsår</b>	1985
<b>Grundläggning</b>	Betongplatta på mark
<b>Ventilation</b>	Mekanisk frånluft
<b>Blåbetong</b>	Nej
<b>Väderlek/Temp</b>	Mulet med temp ca 8 grader

### Genomsnittlig radonhalt på entréplan

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

50 Bq/m<sup>3</sup>

### Genomsnittlig radonhalt på övre plan

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

50 Bq/m<sup>3</sup>

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex bläst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m<sup>3</sup>.

**Observera att denna mätning EJ är utförd under ordinarie mätperiod!!**

Norrköping 2026-05-05

Gustav Dominder  
FST Husbesiktningar AB