

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Hertzmans kakel & klinker AB

Byggkeramikrådets behörighetsnummer 201811299 Org.nummer 559173-0139

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SS 74

Beställare Paula och Simon

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2020-10-05 till 2020-11-03

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv	Tillverkare/Leverantör	<u>Alfix</u>	Systembenämning	<u>Alfix Folie system</u>
■ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör	<u>Alfix</u>	Systembenämning	<u>Alfix Folie system</u>
■ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör	<u>Alfix</u>	Systembenämning	<u>Alfix Folie system</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Anders Hertzman

Våtrumsansvarig arbetsledare Anders Hertzman



Ort och datum Landvetter 2020-11-04 Namnteckning Signerat via BankID

Dokumentet avser (ange antal) 2 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag