

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Ullevi El AB

Byggkeramikrådets behörighetsnummer 201408441

Org.nummer 556776-3411

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Morderna Försäkringar

Objekt Södra Stommen 74

Beställare Daniel Dolderer

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2014-10-08 till 2014-12-01

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Kerakoll Systembenämning VTgF

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Kerakoll Systembenämning VtvF

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Kerakoll Systembenämning VTvF

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR


- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Andreas Karlsson

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Andreas Karlsson



Ort och datum Landvetter 2018-11-08

Namnteckning

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☐ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☐ Nyttjare/Boende ☐ Behörigt företag