

Sven och Lena Bergvall  
Omberg Riket 2  
599 93 Ödeshög

2020-09-07

### **Rådgivande korttidsmätning av Radon**

**Fastighetsbeteckning:** Heda-Vallby 7:1  
**Byggnadens adress:** Omberg Riket 2  
599 93 Ödeshög

**Exponeringstid:** 2020-09-07 kl 12.00 **Till** 2020-09-07 kl 15.30

**Mätinstrument:** Radon eye

**Hustyp:** 1½plans villa  
**Ventilation:** Självdrag  
**Blåbetong:** Vet ej  
**Väderlek/Temp:** Växlande med temp ca 15°C

**Genomsnittlig radonhalt på entréplan:** **65 Bq/m<sup>3</sup>**

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enl SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.  
Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m<sup>3</sup>.

Med vänliga hälsningar  
Obm Gruppen

Olle Hallén