



Maud Felixon
Järnsta Karlsgård 1
599 94 Ödeshög

2021-11-12

Rådgivande korttidsmätning av Radon

Fastighetsbeteckning: Falkberget 14
Byggnadens adress: Klubbgatan 9
599 31 Ödeshög

Exponeringstid: 2021-11-12 kl 12.00 **Till** 2021-11-12 kl 14.15

Mätinstrument: Radon eye

Hustyp: 2 plans villa
Ventilation: Självdrag
Blåbetong: Vet ej
Väderlek/Temp: Växlande med temp ca 5°C

Genomsnittlig radonhalt på bottenplan: **79 Bq/m³**

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enl SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.
Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Med vänliga hälsningar
Obm Gruppen

Olle Hallén