

Radonmätning med spårfilm(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2020**Mätplats**Tomas Lundberg Fastigheter
Sadelmakaregatan 7
372 39 RONNEBY
Sweden**Kopiemottagare**

info@radonsaneringsyd.se

Inkom : 2021-02-17

Beräknad: 2021-02-18 11:54:25

FastighetsdataFast.beteckning: Nätlaren 2
Lägenhetsnummer: -
Fastighetsstyp: Villa
Byggnadsår: -
Våningsplan: 3

Fastighetsnr: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
620000661	-	0	170 ± 30	2020-11-25 00:00	2021-02-09 00:00	3
620119255	-	1	80 ± 10	2020-11-25 00:00	2021-02-09 00:00	3
620287722	Sovrum	2	120 ± 20	2020-11-25 00:00	2021-02-09 00:00	27

Anmärkningar:3. Mätning inte utförd i bostadsrum (filmen ej med i årsmedelvärdesberäkning).
27. Årsmedelvärde anges ej. Färre än två detektorer i mätning.**Årsmedelvärde****Radongashalt****- Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2021-02-19 07:47:06

Mätprotokollet ifyllt av:
Nils-Gunnar NilssonRebecca Ålander
Mätansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.