



Camilla Naess
camilla.naess@varmdo.se
08-570 471 87
Miljöinspektör

RIKSBYGGENS BRF VÄRMDÖHUS NR 1

BOX 9051
10271 STOCKHOLM

GUSTAVSBERG 1:23: Angående utförd mätning av radon i inomhusluft

Fastighetsägaren har utfört en mätning av radon på adresserna Hovslagarvägen 1-82. Bygg-, miljö- och hälsoskydds nämnden har granskat resultaten av mätningarna och gjort följande bedömning:

- Mätning har utförts i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för bostäder. Detta innebär att samtliga lägenheter med markkontakt och 20 % av lägenheterna på övriga våningsplan har kontrollerats gällande radon.
- I denna fastighet har åtgärder vidtagits för att minska halterna av radon i inomhusluften. Uppföljande mätningar har skett för att kontrollera att åtgärderna varit effektiva.
- Mätresultaten varierar mellan 30 Bq/m³ - 170 Bq/m³. Mätningarna har utförts år 2013-2017. Gällande riktvärde är 200 Bq/m³.
- Analys av radon i inomhusluften bör ske minst var tionde år eller vid omfattande ombyggnad av fastigheten eller dess ventilation.

Mer information?

- För ytterligare information om radonkällor och hälsorisker med radon se Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida, www.ssm.se
- För ytterligare information om utförda mätningar i denna byggnad, kontakta din fastighetsägare.

BYGG-, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Camilla Naess
Miljöinspektör