

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

## Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories och förbehandlades 2023-08-07.

De mättes i mikroskop 2023-08-08.

De analyserades 2023-08-08 och samtidigt upprättades denna rapport.

## Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Arnar Thorisson** som också intygar att mätanvisningarna följts.

## MÄTPLATSADRESS

Västerängsvägen 2  
72590 Västerås

## FASTIGHETSBECKNING

## LÄGENHETSNUMMER:

## BYGGNADSTYP:

Villa

## BYGGNADSÅR:

## VENTILATIONSTYP:

## HUSGRUNDSTYP:

## BLÅBETONG:

## RADONÅTGÄRDAD:

## PLAN M.

## BOUTRYMMEN:

## Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPONERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÅNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
253932-8 [Rapidos®]	2023-07-25 – 2023-08-02	Vardagsrum	Vardagsrum	Bottenplan	100 ± 30 Bq/m <sup>3</sup>
178772-0 [Rapidos®]	2023-07-25 – 2023-08-02	Rum över våning	Vardagsrum	1 trappa upp	100 ± 30 Bq/m <sup>3</sup>
547942-3 [Rapidos®]	2023-07-25 – 2023-08-02	Sovrum över våning	Sovrum	1 trappa upp	90 ± 30 Bq/m <sup>3</sup>

## Kommentarer

Rådgivande korttidsmätning är ej årsmedelvärdesgrundade pga för kort exponeringstid.

Mätning är gjord utanför eldningssäsongen - mätvärdena är endast indikationer.

## Trygve Rönnqvist (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



## ADRESS

Radonova Laboratories  
Rapsgatan 25  
754 50 Uppsala

## POSTADRESS

Radonova Laboratories  
Box 6522  
751 38 Uppsala

## KONTAKTUPPGIFTER

+46 (0) 18 56 88 00  
kundservice@radonova.se  
www.radonova.se

## BOLAGSUPPGIFTER

Org nr: 556690-0717  
VAT nr: SE556690071701  
Bankgiro: 987-5030