

Långtidsmätning av radon i inomhusluft

Beställning-id: **23460259**

BESTÄLLNINGSGENOMGÅENGSINFORMATION

Antal beställda detektorer: 2 stycken

Produkt: Långtidsmätning av radon i inomhusluft.

Mätperiod: minst 2 månaders mättid inom perioden
1 oktober till 30 april.

Resultat: Du får ditt resultat hemskickat per post, i en rapport.

Uppdragsnr: **4854072**



Irén Elisabeth Maj Larsson

Stengränd 3

64061 Stallarholmen

INSTRUKTION FÖR LÅNGTIDSMÄTNING AV RADON I INOMHUSLUFT

Uppdragsnr: **4854072**
Lösenord: **C5W3228**

- 1 Läs igenom instruktionerna för placering av detektorerna samt vad som krävs för att mätningen ska vara årsmedelvärdesgrundande och logga därefter in på www.radonline.se med ditt uppdragsnummer och lösenord. Klicka på [Fyll i uppgifter om mätningen] och registrera dina uppgifter samt starttid och placering av detektorerna.
- 2 Detektorerna ska därefter placeras enligt instruktionen och mätningen ska pågå i minst 2 månader. Mätningen startar när den radontäta plastpåsen med detektorerna öppnas. Tänk på att ventilationssystemen ska vara i funktion. Lev som vanligt avseende på vädring och inomhustemperatur. Undvik att mäta i sovrum där man sover med öppet fönster.
- 3 När mätningen är avslutad ska du logga in och fylla i stopptiden. Uppgifterna behövs för att erhålla ett korrekt mätresultat. Stoppa ner detektorerna i svarspostkuvertet och posta det snarast. Spara detta dokument då uppdragsnumret/beställnings-id behövs vid kontakt med oss.

PLACERA EJ DETEKTORERNA

- ✗ närmare väggen än 25 cm eller på golvet
- ✗ närmare än 1,5 meter från tilluftsdon, ytterdörr, fönster, element eller annan värmekälla
- ✗ närmare än 0,5 meter från frånluftsdon
- ✗ i kök och våtutrymme (utom i lägenheter som endast består av ett rum och kök)

PLACERA DETEKTORERNA

- ✓ i sovrum och i vardagsrum
- ✓ på varje våningsplan med boutrymme (minst en detektor på varje plan)
- ✓ i källare och gillestuga (i de fall då dessa rum används som boutrymme)
- ✓ hängande, t ex från tak eller liggande på en hylla

FÖR ATT MÄTNINGEN SKA VARA ÅRSMEDELVÄRDESGRUNDANDE KRÄVER STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN ATT:

- mätning utförs på samtliga våningsplan med boutrymme där du bor
- minst två detektorer placeras i olika boutrymmen
- mätperioden är minst 2 månader
- mätningen utförs inom perioden 1/10-30/4
- detektorerna används inom 1½ år efter beställning
- du intygar att mätningen genomförs enligt instruktionen genom att signera när du är inloggad på Radonline.

På www.stralsakerhetsmyndigheten.se samt www.radonova.se kan du läsa mer om radon.



Blankett för registrering av mätuppgifter

(om du inte har möjlighet att registrera uppgifterna på Internet)



Ange mätplatsadress om den ej är samma som adressen till höger →

Uppdragsnr 4854072

Namn:

Irén Elisabeth Maj Larsson

Gatuadress:

Stengränd 3

Postadress:

64061 Stallarholmen

Fastighetsbet:

+

VANNESTA 2:6

Telefonnr:

070-7658891

INFORMATION OM MÄTNINGEN

Fyll i detektornummer (står på undersidan)

Sätt kryss där detektor har placerats

Fyll i på vilket våningsplan detektor har placerats

	Sovrum	Vardagsrum	Gillestuga	Annat bostutrymme	Ej bostutrymme
1 339616-5	☒	☐	☐	☐	☐
2 779822-6	☐	☒	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐

1
B

Använd dessa tecken
S= souterrängplan
K= källarplan
B= bottenplan
1= en trappa upp
2= två trappor upp osv.

+

Mätning påbörjad

Mätning avslutad

181007
A A M M D D

190108
A A M M D D

+

2 Fyll i antal våningsplan med bostutrymme i din bostad

Typ av byggnad

- | | |
|--|--|
| ☐ Lägenhet i flerbostadshus | ☐ Kontor |
| ☐ Radhus/kedjehus | ☐ Skola |
| ☐ Parhus | ☐ Daghem eller förskola |
| ☒ Villa | ☐ Äldre- eller vårdboende |
| ☐ Fritidshus | ☐ Annan: |
| ☐ Industri eller dylikt | |

Typ av ventilation

- ☒ Självdrag
☐ Mekanisk frånluft
☐ Mekanisk från- och tilluft
☐ Mekanisk från- och tilluft
Med värmeåtervinning

Typ av husgrund

- ☒ Källare
☐ Souterräng
☐ Platta på mark
☐ Kryp- eller torpargrund
☐ Plintar
☐ Kryp- eller torpargrund & källare

Ingår blåbetong i byggnadsmaterialet

- ☐ Ja
☐ Nej
☒ Vet ej

Har radonätgärder utförts i fastigheten?

- ☐ Ja
☒ Nej
☐ Vet ej

Lägenhetsnummer

+

VANNESTA 2:6

Byggnadsår

1930

UNDERSKRIFT AV BLANKETTEN KRÄVS FÖR
ATT ETT ÅRSMEDELVÄRDE SKA KUNNA ERHÅLLAS.

Härmed intygar jag att instruktionerna följts (din underskrift):

Irén Elisabeth Maj Larsson

Namnförtydligande

Irén Elisabeth Maj Larsson

Uppdragsnr: 4854072

Lösenord: CSW3228

Genom: Anticimex Eskilstuna

PERSONUPPGIFTER, KUNDUPPGIFTER, PROTOKOLL M.M.

Vi samlar in och behandlar namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och vissa ekonomiska förhållanden. Vi samlar även in och behandlar uppgifter om fastigheter, byggnader, verksamheter och andra serviceobjekt. Andamålet med vår behandling är att vi ska kunna teckna, fullgöra och administrera avtal, tillvarata rättsliga skyldigheter, framställa rättsliga anspråk samt för marknadsföring, marknads- och kundanalyser, statistik, samt för att kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. Uppgifterna är avsedda att i förhållande användas av bolag inom Anticimex-gruppen men personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra företag, föreningar och organisationer som Anticimex-gruppen samarbetar med samt till myndigheter när det föreligger skyldigheter därom enligt lag. En gång om året har du som fysisk person rätt att efter en skriftlig ansökan kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att vi raderar felaktiga personuppgifter som rör dig. Märk ansökan med "Personuppgiftsansvarig". Personuppgiftsansvarig är Anticimex AB (556032-9285) med dotterbolaget Anticimex Forsäkringar AB (502000-8958, Box 470 23, 10073 Stockholm).

Anticimex
Agnesfridsvägen 193
213 75 Malmö

Irénè Larsson
Stengränd 3
645 61 Stallarholmen

Resultatet av din radonmätning.

Nu har de spårfilmsdosor som du har skickat in analyserats av vår samarbetspartner Radonova, som är ett ackrediterat laboratorium. Som underlag för analysen ligger även de mätuppgifter som du har angett.

Din bostads årsmedelvärde:

550 Bq/m³

Årsmedelvärdet visar att radonhalten ligger över Socialstyrelsens rekommenderade riktvärde på 200 Bq/m³.

Du kan läsa mer om mätningen och mätplatsen i Radonovas mätrapport (se bifogat). Om du har frågor om resultatet eller din mätrapport, kan du kontakta Radonova direkt.

Vad gör jag nu?

Radon kan vara farligt för din hälsa. Därför är det nu viktigt att ta reda på var radonet kommer ifrån och vidta åtgärder som minskar radonhalten i din bostad.

Vi hjälper dig att sänka radonhalten.

I vår grundliga radonutredning tar vi reda på orsaken till den höga radonhalten och ger förslag på radonsänkande åtgärder, anpassade efter ditt hus och dess specifika omständigheter. Vårt fokus ligger på att föreslå lösningar i den ordning de bör genomföras, med hänsyn till både kostnader och förväntat resultat. Vi kan även hjälpa dig att söka bidrag för radonåtgärderna.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Du hittar kontaktinformation till Anticimex Eskilstuna på www.anticimex.se

Med vänliga hälsningar

Anticimex Eskilstuna

Vi hjälper
dig!



UPPDRAGSNUMMER
4854072: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-01-10

UTSKRIFTSDATUM
2019-01-10

23460259

VIA
Anticimex AB
RAPPORTMOTTAGARE
Irene Larsson #

Irene Larsson
Stengränd 3
64561 Stallarholmen

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT
Irene Larsson
Stengränd 3
64561 Stallarholmen

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2018-10-07 - 2019-01-08.

De ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-01-09. De mättes 2019-01-10.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Irene Larsson
Stengränd 3

64561 Stallarholmen

Fastighetsbeteckning: VANNESTA 2:6

Lägenhetsnummer:

Lantmäteriets lgh nr:

Byggnadstyp: Villa

Byggnadsår: 1930

Ventilationstyp:

Självdrag

Husgrundstyp:

Källare

Blåbetong:

Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Fastighetsdata har lämnats av Irene Larsson
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
779822-6	Rum 2	Vardagsrum	Bottenplan	520 ± 70
339616-5	Rum 1	Sovrum	1 trappa upp	580 ± 80

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	550	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
-----------------------	------------	--

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkännt annat. För mer information se baksidan

Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 00
info@radonova.se
www.radonova.se

