



RADONINDIKERING STRÖMSUND GÖRVIK 3:44

Korttidsmätning av radon i inomhusluft

Adress: Görvik 635, 833 48 Hammerdal
Byggnadstyp: Friliggande villa i 1 1/2 plan
Byggår: 1889
Tillbyggd: --
Uppvärmning: Bergvärme, 3st. eldstäder
Ventilation: Självdrag, våtrumsfläkt i ett badrum
Övrigt: --

Mätning Radonindikering utförs med Radon Eye RD200

Mättningsperiod Mättningsperiod var ca 2 timmar
Påbörjad: 26-03-05 kl. 10:00
Avslutad: 26-03-05 kl. 12:00

Resultat:

Entréplan /	117 Bq/m ³ radon ± 20%
Källarplan /	90 Bq/m ³ radon ± 20%

Gränsvärde 200 Bq/m³

Kommentar Resultatet är under gränsvärdet.

Övrigt

Mättningsresultat är en korttidsmätning och bör anses som en indikativ referens, kan variera med årstider och vädringsvanor. En indikationsmätning ersätter inte en traditionell radonmätning. En långtidsmätning under vinterhalvåret är alltid att rekommendera för att kunna fastställa ett säkrare värde.

Östersund, 2026-03-09

Johan Bodå
SBR Godkänd Besiktningsman
Certifierad Energiexpert Kiwa/Boverket
Besiktningsbolaget Norrland
johan@besiktningsbolagetnorrland.se
070-6389493