

Egir Sebastian  
Benarebyvägen 181  
437 39 Mölnlycke

## Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer, mm)	Ägare	Brukare/Innehavare
Beareby 1:119		
Fastighetsadress	Adress	Adress
Byggnadsbeskrivning	Postnummer/Stad	
Småhus / villa		
Besiktningdatum	Besiktningssman	Titel
2023-11-02	Jonas Hjärne	Besiktningssman/Skorstensfejartekniker
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser
		Besiktning av IM Kanal

## Noteringar

--

## Kanaler

Kanalnr	Skorsten	Kanaltyp	Rök Vent	Kanalhöjd meter	Tryck i Pascal
	Spiro	Spiro	<input type="checkbox"/>		
Objekt	Placering	Omslutningsvägg		Tvärsnitt	Cirkulärt
Im Kanal	Kök				
Angränsande kanaler	Skiljeväggarna till angr kanaler visade sig			Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme	
Finns ej					
Provningsmetod	Kanaltyp, insats			Tvärsnitt, insats	Cirkulärt
Okulär kontroll					
Besiktningssman	Titel			Besiktningssdatum	
Jonas Hjärne	Besiktningssman/Skorstensfejartekniker			2023-11-02	


## Utlåtande

Protokollet avser utförd besiktning av nyinstallerad IM Kanal.
Imkanal: Spiro utförd i brandteknisk klass EI15. Spisfläkt: Thermex Decor 942
Installation och anslutning är utan anmärkning.

## Takskydd

Takskyddsbenämning	Placering	Takskydd har undersökts
Taksäkerhetsanordning		Ja,

## Utlåtande

Besiktningen har utförts	Utan erinran enligt protokoll			
Besiktningssman/Skorstensfejartekniker	Underskrift			
Jonas Hjärne				
Postadress	Besöksadress	Telefon	Bankgiro	Organisationsnummer
Box 7002 300 07 HALMSTAD	Dagjämningsgatan 6 415 09 GÖTEBORG	031-388 55 20		556564-4332
			e-post	webbida
			<a href="mailto:jonas@lftf.se">jonas@lftf.se</a>	<a href="http://www.lftf.se">www.lftf.se</a>